

修理対応別 概算価格表



■ 注意事項

- ・ 本価格表に掲載している価格は、戸建て木造住宅を対象として弊社メンテナンスセンターで請け負った修理の価格を基に算出したものです。商品や現場の状況によっては掲載の金額を超える場合がありますので、あくまで概算（参考）価格としてお考えください。

（※それぞれの症状部位・各対応ごとの概算価格です。）

- ・ 正式なお見積り金額は、修理のご依頼受付後に担当者よりご提示いたします。
- ・ 本価格表に掲載している価格には、作業費用や部品代などが含まれます。
- ・ 商品によっては修理対応ができない場合がございます。
- ・ 現場の状況によっては、足場の設置など別途費用が発生する場合がございます。
- ・ 複数箇所の修理、離島・遠隔地である場合は、本価格表の対象外とさせていただきます。
- ・ 本価格表に掲載している価格は2024年7月時点のものです。

価格は予告なく変更となる場合がございますのでご了承ください。

- ・ 作業員による現場調査の実施後に、修理の実施に至らなかった場合（ご依頼をキャンセルされた場合など）は、現場調査費用として6,600円（税込）を請求させていただきます。

■ 商品分類

～窓～

- ・ 引違い窓
- ・ すべり出し窓・たてすべり出し窓
- ・ 上げ下げ窓
- ・ ガラスルーバー窓

～シャッター・雨戸～

- ・ 手動シャッター
- ・ 電動シャッター
- ・ 雨戸

～窓用網戸～

- ・ スライド網戸
- ・ ロール・収納網戸

～勝手口～

- ・ 勝手口ドア

～エントランス～

- ・ 玄関ドア
- ・ 玄関引戸
- ・ 電気錠・スマートコントロールキー

～エクステリア～

- ・ ポスト
- ・ 門扉
- ・ 門扉（スマートコントロールキー）
- ・ 手動アップゲート
- ・ 電動アップゲート
- ・ カーポート
- ・ テラス

修理対応別 概算価格表



■ 注意事項

- ・ 本価格表に掲載している価格は、戸建て木造住宅を対象として弊社メンテナンスセンターで請け負った修理の価格を基に算出したものです。商品や現場の状況によっては掲載の金額を超える場合がありますので、あくまで概算（参考）価格としてお考えください。

（※それぞれの症状部位・各対応ごとの概算価格です。）

- ・ 正式なお見積り金額は、修理のご依頼受付後に担当者よりご提示いたします。
- ・ 本価格表に掲載している価格には、作業費用や部品代などが含まれます。
- ・ 商品によっては修理対応ができない場合がございます。
- ・ 現場の状況によっては、足場の設置など別途費用が発生する場合がございます。
- ・ 複数箇所の修理、離島・遠隔地である場合は、本価格表の対象外とさせていただきます。
- ・ 本価格表に掲載している価格は2024年7月時点のものです。

価格は予告なく変更となる場合がございますのでご了承ください。


- ・ 作業員による現場調査の実施後に、修理の実施に至らなかった場合（ご依頼をキャンセルされた場合など）は、現場調査費用として6,600円（税込）を請求させていただきます。

■ 商品分類 （参考イメージ）

引違い窓



※横向きにスライドさせる窓です



■ 概算価格

症状	対応	概算価格（税込）
開け閉めしづらい・重い	戸車の交換（腰窓）	18,700円~37,400円
	戸車の交換（掃き出し窓・テラス窓）	31,900円~70,400円
	建付け調整	18,150円~31,900円
鍵（クレセント）のかかりが悪い・かからない	錠（クレセント）の交換	18,700円~31,900円
	建付け調整	17,600円~28,600円
パッキンが劣化している・交換したい	AT材の交換（腰窓）	34,100円~58,300円
	AT材の交換（掃き出し窓・テラス窓）	47,300円~99,000円

修理対応別 概算価格表



■ 注意事項

・ 本価格表に掲載している価格は、戸建て木造住宅を対象として弊社メンテナンスセンターで請け負った修理の価格を基に算出したものです。商品や現場の状況によっては掲載の金額を超える場合がありますので、あくまで概算（参考）価格としてお考えください。

（※それぞれの症状部位・各対応ごとの概算価格です。）


- ・ 正式なお見積り金額は、修理のご依頼受付後に担当者よりご提示いたします。
- ・ 本価格表に掲載している価格には、作業費用や部品代などが含まれます。
- ・ 商品によっては修理対応ができない場合がございます。
- ・ 現場の状況によっては、足場の設置など別途費用が発生する場合がございます。
- ・ 複数箇所の修理、離島・遠隔地である場合は、本価格表の対象外とさせていただきます。
- ・ 本価格表に掲載している価格は2024年7月時点のものです。

価格は予告なく変更となる場合がございますのでご了承ください。

・ 作業員による現場調査の実施後に、修理の実施に至らなかった場合（ご依頼をキャンセルされた場合など）は、現場調査費用として6,600円（税込）を請求させていただきます。

■ 商品分類 （参考イメージ）

すべり出し窓・たてすべり出し窓



※横向き・もしくはたて向きに開閉する窓です

■ 概算価格

症状	対応	概算価格（税込）
開け閉めしづらい・重い	アームの交換	20,900円~35,200円
	（※高所作業）アームの交換	47,300円~72,600円
	オペレーターハンドルの交換	34,100円~42,900円
	（※高所作業）オペレーターハンドルの交換	47,300円~79,200円
	建付け調整	17,600円~28,600円
	（※高所作業）建付け調整	47,300円~79,200円
鍵のかかりが悪い・かからない	ハンドルの交換	34,100円~47,300円
	サブロックの交換	31,130円~44,000円
パッキンが劣化している・交換したい	AT材の交換	47,300円~66,000円

修理対応別 概算価格表



■ 注意事項

- ・ 本価格表に掲載している価格は、戸建て木造住宅を対象として弊社メンテナンスセンターで請け負った修理の価格を基に算出したものです。商品や現場の状況によっては掲載の金額を超える場合がありますので、あくまで概算（参考）価格としてお考えください。

（※それぞれの症状部位・各対応ごとの概算価格です。）

- ・ 正式なお見積り金額は、修理のご依頼受付後に担当者よりご提示いたします。
- ・ 本価格表に掲載している価格には、作業費用や部品代などが含まれます。
- ・ 商品によっては修理対応ができない場合がございます。
- ・ 現場の状況によっては、足場の設置など別途費用が発生する場合がございます。
- ・ 複数箇所の修理、離島・遠隔地である場合は、本価格表の対象外とさせていただきます。
- ・ 本価格表に掲載している価格は2024年7月時点のものです。

価格は予告なく変更となる場合がございますのでご了承ください。

- ・ 作業員による現場調査の実施後に、修理の実施に至らなかった場合（ご依頼をキャンセルされた場合など）は、現場調査費用として6,600円（税込）を請求させていただきます。

■ 商品分類 （参考イメージ）

上げ下げ窓



※縦方向に
上げ下げする窓です

■ 概算価格

症状	対応	概算価格（税込）
開いた状態を保持できない	balanser の調整	17,600円~23,100円
	balanser ・ ピボットシュー の交換	37,400円~96,800円
パッキンが劣化している・交換したい	AT材の交換	34,100円~49,500円
開け閉めしづらい・重い	スライダーの交換	39,600円~74,800円
	スライダーの調整	17,600円~23,100円
鍵のかかりが悪い・かからない	ロック部品の交換	18,700円~34,100円
	ロック部品の調整	17,600円~23,100円

修理対応別 概算価格表



■ 注意事項

- ・ 本価格表に掲載している価格は、戸建て木造住宅を対象として弊社メンテナンスセンターで請け負った修理の価格を基に算出したものです。商品や現場の状況によっては掲載の金額を超える場合がありますので、あくまで概算（参考）価格としてお考えください。

（※それぞれの症状部位・各対応ごとの概算価格です。）

- ・ 正式なお見積り金額は、修理のご依頼受付後に担当者よりご提示いたします。
- ・ 本価格表に掲載している価格には、作業費用や部品代などが含まれます。
- ・ 商品によっては修理対応ができない場合がございます。
- ・ 現場の状況によっては、足場の設置など別途費用が発生する場合がございます。
- ・ 複数箇所の修理、離島・遠隔地である場合は、本価格表の対象外とさせていただきます。
- ・ 本価格表に掲載している価格は2024年7月時点のものです。

価格は予告なく変更となる場合がございますのでご了承ください。

- ・ 作業員による現場調査の実施後に、修理の実施に至らなかった場合（ご依頼をキャンセルされた場合など）は、現場調査費用として6,600円（税込）を請求させていただきます。

■ 商品分類 （参考イメージ）

ガラスルーバー窓



※ハンドルを回して
羽を開閉する窓です

■ 概算価格

症状	対応	概算価格（税込）
開け閉めできない・重い	ハンドル交換	35,200円~63,800円

修理対応別 概算価格表



■ 注意事項

- ・ 本価格表に掲載している価格は、戸建て木造住宅を対象として弊社メンテナンスセンターで請け負った修理の価格を基に算出したものです。商品や現場の状況によっては掲載の金額を超える場合がありますので、あくまで概算（参考）価格としてお考えください。

（※それぞれの症状部位・各対応ごとの概算価格です。）

- ・ 正式なお見積り金額は、修理のご依頼受付後に担当者よりご提示いたします。
- ・ 本価格表に掲載している価格には、作業費用や部品代などが含まれます。
- ・ 商品によっては修理対応ができない場合がございます。
- ・ 現場の状況によっては、足場の設置など別途費用が発生する場合がございます。
- ・ 複数箇所の修理、離島・遠隔地である場合は、本価格表の対象外とさせていただきます。
- ・ 本価格表に掲載している価格は2024年7月時点のものです。

価格は予告なく変更となる場合がございますのでご了承ください。

- ・ 作業員による現場調査の実施後に、修理の実施に至らなかった場合（ご依頼をキャンセルされた場合など）は、現場調査費用として6,600円（税込）を請求させていただきます。

■ 商品分類 （参考イメージ）

手動シャッター



※手動で開閉する
シャッターです

■ 概算価格

症状	対応	概算価格（税込）
開け閉めしづらい・重い	シャフト交換	55,000円~132,000円
	シャフト調整	30,800円~52,800円
鍵のかかりが悪い・かからない	錠の交換	33,000円~48,400円
	鍵の調整	17,600円~23,100円
スラット部分に傷がついた	スラット交換	47,300円~264,000円

修理対応別 概算価格表



■ 注意事項

- ・ 本価格表に掲載している価格は、戸建て木造住宅を対象として弊社メンテナンスセンターで請け負った修理の価格を基に算出したものです。商品や現場の状況によっては掲載の金額を超える場合がありますので、あくまで概算（参考）価格としてお考えください。

（※それぞれの症状部位・各対応ごとの概算価格です。）

- ・ 正式なお見積り金額は、修理のご依頼受付後に担当者よりご提示いたします。
- ・ 本価格表に掲載している価格には、作業費用や部品代などが含まれます。
- ・ 商品によっては修理対応ができない場合がございます。
- ・ 現場の状況によっては、足場の設置など別途費用が発生する場合がございます。
- ・ 複数箇所の修理、離島・遠隔地である場合は、本価格表の対象外とさせていただきます。
- ・ 本価格表に掲載している価格は2024年7月時点のものです。

価格は予告なく変更となる場合がございますのでご了承ください。

- ・ 作業員による現場調査の実施後に、修理の実施に至らなかった場合（ご依頼をキャンセルされた場合など）は、現場調査費用として6,600円（税込）を請求させていただきます。

■ 商品分類 （参考イメージ）

電動シャッター



※リモコン等を使い
電動で開閉する
シャッターです

■ 概算価格

症状	対応	概算価格（税込）
開け閉めしづらい・重い	スイッチ交換	61,600円~190,300円
	モーターシャフト交換	94,600円~159,500円
	受信機、制御ユニット交換	44,000円~179,300円
	スラット交換	48,400円~319,000円
	調整	17,600円~28,600円
開閉時に異音がある	モーターシャフト交換	94,600円~159,500円
	スラット交換	48,400円~319,000円
	調整	17,600円~28,600円

修理対応別 概算価格表



■ 注意事項

- ・ 本価格表に掲載している価格は、戸建て木造住宅を対象として弊社メンテナンスセンターで請け負った修理の価格を基に算出したものです。商品や現場の状況によっては掲載の金額を超える場合がありますので、あくまで概算（参考）価格としてお考えください。

（※それぞれの症状部位・各対応ごとの概算価格です。）

- ・ 正式なお見積り金額は、修理のご依頼受付後に担当者よりご提示いたします。
- ・ 本価格表に掲載している価格には、作業費用や部品代などが含まれます。
- ・ 商品によっては修理対応ができない場合がございます。
- ・ 現場の状況によっては、足場の設置など別途費用が発生する場合がございます。
- ・ 複数箇所の修理、離島・遠隔地である場合は、本価格表の対象外とさせていただきます。
- ・ 本価格表に掲載している価格は2024年7月時点のものです。

価格は予告なく変更となる場合がございますのでご了承ください。

- ・ 作業員による現場調査の実施後に、修理の実施に至らなかった場合（ご依頼をキャンセルされた場合など）は、現場調査費用として6,600円（税込）を請求させていただきます。

■ 商品分類 （参考イメージ）

雨戸



■ 概算価格

症状	対応	概算価格（税込）
開け閉めしづらい・重い	戸車交換（腰窓）	18,150円~31,900円
	戸車交換（掃き出し窓・テラス窓）	31,350円~45,100円
	雨戸本体交換	41,800円~129,800円
	鏡板交換	28,600円~61,600円
	調整	17,600円~23,100円
鍵のかかりが悪い・かからない	鍵の交換	18,150円~30,800円
	鍵の調整	17,600円~23,100円

修理対応別 概算価格表



■ 注意事項

- ・ 本価格表に掲載している価格は、戸建て木造住宅を対象として弊社メンテナンスセンターで請け負った修理の価格を基に算出したものです。商品や現場の状況によっては掲載の金額を超える場合がありますので、あくまで概算（参考）価格としてお考えください。

（※それぞれの症状部位・各対応ごとの概算価格です。）

- ・ 正式なお見積り金額は、修理のご依頼受付後に担当者よりご提示いたします。
- ・ 本価格表に掲載している価格には、作業費用や部品代などが含まれます。
- ・ 商品によっては修理対応ができない場合がございます。
- ・ 現場の状況によっては、足場の設置など別途費用が発生する場合がございます。
- ・ 複数箇所の修理、離島・遠隔地である場合は、本価格表の対象外とさせていただきます。
- ・ 本価格表に掲載している価格は2024年7月時点のものです。

価格は予告なく変更となる場合がございますのでご了承ください。

- ・ 作業員による現場調査の実施後に、修理の実施に至らなかった場合（ご依頼をキャンセルされた場合など）は、現場調査費用として6,600円（税込）を請求させていただきます。

■ 商品分類 （参考イメージ）

スライド網戸



※横向きにスライドさせる網戸です

■ 概算価格

症状	対応	概算価格（税込）
開け閉めしづらい・閉めた時に隙間がある	戸車交換（腰窓）	18,700円~25,300円
	戸車交換（掃き出し窓・テラス窓）	18,700円~30,800円
	網戸調整	17,600円~23,100円
網が破れた	網張り替え（腰窓）	19,800円~31,900円
	網張り替え（掃き出し窓・テラス窓）	36,300円~50,600円
	網戸本体交換	20,900円~78,100円

修理対応別 概算価格表



■ 注意事項

- ・ 本価格表に掲載している価格は、戸建て木造住宅を対象として弊社メンテナンスセンターで請け負った修理の価格を基に算出したものです。商品や現場の状況によっては掲載の金額を超える場合がありますので、あくまで概算（参考）価格としてお考えください。

（※それぞれの症状部位・各対応ごとの概算価格です。）

- ・ 正式なお見積り金額は、修理のご依頼受付後に担当者よりご提示いたします。
- ・ 本価格表に掲載している価格には、作業費用や部品代などが含まれます。
- ・ 商品によっては修理対応ができない場合がございます。
- ・ 現場の状況によっては、足場の設置など別途費用が発生する場合がございます。
- ・ 複数箇所の修理、離島・遠隔地である場合は、本価格表の対象外とさせていただきます。
- ・ 本価格表に掲載している価格は2024年7月時点のものです。

価格は予告なく変更となる場合がございますのでご了承ください。

- ・ 作業員による現場調査の実施後に、修理の実施に至らなかった場合（ご依頼をキャンセルされた場合など）は、現場調査費用として6,600円（税込）を請求させていただきます。

■ 商品分類 （参考イメージ）

ロール・収納網戸



※本体へ収納する
網戸です

■ 概算価格

症状	対応	概算価格（税込）
レールから外れた	網戸調整	30,800円~41,800円
上手く収納できない	網戸調整	30,800円~41,800円
開け閉めしづらい	網戸調整	30,800円~41,800円
網が破れた	網戸本体交換	47,300円~96,800円
	網修理	20,900円~45,100円
操作紐が切れた	紐交換	20,900円~34,100円
	網戸本体交換	47,300円~96,800円

修理対応別 概算価格表



■注意事項

- ・本価格表に掲載している価格は、戸建て木造住宅を対象として弊社メンテナンスセンターで請け負った修理の価格を基に算出したものです。商品や現場の状況によっては掲載の金額を超える場合がありますので、あくまで概算（参考）価格としてお考えください。

（※それぞれの症状部位・各対応ごとの概算価格です。）

- ・正式なお見積り金額は、修理のご依頼受付後に担当者よりご提示いたします。
- ・本価格表に掲載している価格には、作業費用や部品代などが含まれます。
- ・商品によっては修理対応ができない場合がございます。
- ・現場の状況によっては、足場の設置など別途費用が発生する場合がございます。
- ・複数箇所の修理、離島・遠隔地である場合は、本価格表の対象外とさせていただきます。
- ・本価格表に掲載している価格は2024年7月時点のものです。

価格は予告なく変更となる場合がございますのでご了承ください。

- ・作業員による現場調査の実施後に、修理の実施に至らなかった場合（ご依頼をキャンセルされた場合など）は、現場調査費用として6,600円（税込）を請求させていただきます。

■商品分類（参考イメージ）

勝手口ドア



■概算価格

症状	対応	概算価格（税込）
通風障子が開け閉めしづらい	調整	17,600円~23,100円
錠（クレセント）のかかりが悪い・かからない	錠（クレセント）の交換	18,700円~78,100円
錠のかかりが悪い・かからない・錠を交換したい	シリンダー交換	26,400円~61,600円
	ボタン錠交換	39,600円~83,600円
開け閉めしづらい・重い	丁番・ヒンジの交換	33,000円~48,400円
	丁番・ヒンジの調整	17,600円~28,600円
ドアが勢いよく閉まる	ドアクローザー・ヒンジクローザーの交換	47,300円~74,800円
	ドアクローザー・ヒンジクローザーの調整	28,600円~56,100円
錠のかかりが悪い・かからない	錠ケースの交換	36,300円~69,300円
	錠の調整	17,600円~23,100円

修理対応別 概算価格表



■注意事項

- ・本価格表に掲載している価格は、戸建て木造住宅を対象として弊社メンテナンスセンターで請け負った修理の価格を基に算出したものです。商品や現場の状況によっては掲載の金額を超える場合がありますので、あくまで概算（参考）価格としてお考えください。

（※それぞれの症状部位・各対応ごとの概算価格です。）

- ・正式なお見積り金額は、修理のご依頼受付後に担当者よりご提示いたします。
- ・本価格表に掲載している価格には、作業費用や部品代などが含まれます。
- ・商品によっては修理対応ができない場合がございます。
- ・現場の状況によっては、足場の設置など別途費用が発生する場合がございます。
- ・複数箇所の修理、離島・遠隔地である場合は、本価格表の対象外とさせていただきます。
- ・本価格表に掲載している価格は2024年7月時点のものです。

価格は予告なく変更となる場合がございますのでご了承ください。

- ・作業員による現場調査の実施後に、修理の実施に至らなかった場合（ご依頼をキャンセルされた場合など）は、現場調査費用として6,600円（税込）を請求させていただきます。

■商品分類（参考イメージ）

玄関ドア



■概算価格

症状	対応	概算価格（税込）
開け閉めしづらい	ドア本体建付け調整	17,600円~23,100円
ドアが勢いよく閉まる・油漏れをしている	ドアクローザー・ヒンジクローザー交換	42,900円~96,800円
ドアが勢いよく閉まる	ドアクローザー・ヒンジクローザー調整	17,600円~23,100円
鍵のかかりが悪い・かからない	ラッチ、ケース錠交換	28,600円~61,600円
	ラッチ受け、錠受の調整	17,600円~23,100円
鍵のかかりが悪い・かからない・鍵を交換したい	シリンダー交換	28,600円~160,600円
ドアと枠の間にすき間がある	戸当たり、水切りパッキン交換（1m毎）	31,900円~45,100円
	ドア本体建付け調整	17,600円~23,100円
開け閉めする時に異音がする	丁番、ヒンジの交換	36,300円~316,800円
	丁番、ヒンジの清掃調整	17,600円~23,100円
パッキンが劣化している・交換したい	AT材の交換	34,100円~69,300円
鍵を追加購入したい	Parts Shopをご覧ください https://parts.ykkap.co.jp/shop/	

・表紙に戻る

COPYRIGHT(C) YKK AP Inc. ALL RIGHTS RESERVED

修理対応別 概算価格表



■注意事項

- ・本価格表に掲載している価格は、戸建て木造住宅を対象として弊社メンテナンスセンターで請け負った修理の価格を基に算出したものです。商品や現場の状況によっては掲載の金額を超える場合がありますので、あくまで概算（参考）価格としてお考えください。

（※それぞれの症状部位・各対応ごとの概算価格です。）

- ・正式なお見積り金額は、修理のご依頼受付後に担当者よりご提示いたします。
- ・本価格表に掲載している価格には、作業費用や部品代などが含まれます。
- ・商品によっては修理対応ができない場合がございます。
- ・現場の状況によっては、足場の設置など別途費用が発生する場合がございます。
- ・複数箇所の修理、離島・遠隔地である場合は、本価格表の対象外とさせていただきます。
- ・本価格表に掲載している価格は2024年7月時点のものです。

価格は予告なく変更となる場合がございますのでご了承ください。

- ・作業員による現場調査の実施後に、修理の実施に至らなかった場合（ご依頼をキャンセルされた場合など）は、現場調査費用として6,600円（税込）を請求させていただきます。

■商品分類（参考イメージ）

玄関引戸



■概算価格

症状	対応	概算価格（税込）
開け閉めしづらい	引戸本体建付け調整	17,600円~23,100円
	オートクローザー調整	17,600円~23,100円
引戸が勢いよく閉まる	オートクローザー交換	41,800円~107,800円
鍵のかかりが悪い・かからない	ラッチ、ケース錠交換	23,100円~83,600円
鍵のかかりが悪い・かからない・鍵を交換したい	シリンダー交換	23,100円~193,600円
鍵のかかりが悪い・かからない	ラッチ受け、錠受の調整	17,600円~23,100円
引戸と枠の間にすき間がある	AT材の交換	31,900円~45,100円
	ドア本体建付け調整	17,600円~23,100円
開け閉めする時に異音がする	オートクローザー交換	41,800円~107,800円
	オートクローザー清掃調整	17,600円~23,100円
開け閉めしづらい	戸車の交換	45,100円~82,500円

修理対応別 概算価格表



■ 注意事項

・ 本価格表に掲載している価格は、戸建て木造住宅を対象として弊社メンテナンスセンターで請け負った修理の価格を基に算出したものです。商品や現場の状況によっては掲載の金額を超える場合がありますので、あくまで概算（参考）価格としてお考えください。

（※それぞれの症状部位・各対応ごとの概算価格です。）

- ・ 正式なお見積り金額は、修理のご依頼受付後に担当者よりご提示いたします。
- ・ 本価格表に掲載している価格には、作業費用や部品代などが含まれます。
- ・ 商品によっては修理対応ができない場合がございます。
- ・ 現場の状況によっては、足場の設置など別途費用が発生する場合がございます。
- ・ 複数箇所の修理、離島・遠隔地である場合は、本価格表の対象外とさせていただきます。
- ・ 本価格表に掲載している価格は2024年7月時点のものです。

価格は予告なく変更となる場合がございますのでご了承ください。

・ 作業員による現場調査の実施後に、修理の実施に至らなかった場合（ご依頼をキャンセルされた場合など）は、現場調査費用として6,600円（税込）を請求させていただきます。

■ 商品分類 （参考イメージ）

電気錠・スマートコントロールキー



■ 概算価格

症状	対応	概算価格（税込）
施解錠に支障がある・鍵が反応しない	電気錠の錠ケースのみ交換	43,010円~91,300円
	電気錠の錠ケースとその他電装部品の交換	47,300円~184,800円
	受信機交換	55,000円~91,300円
	電動サムターン交換	47,300円~80,300円
	リモコン・カードキー交換	19,800円~41,800円
	電池交換	18,150円~24,750円
	建付け調整	17,600円~23,100円
（手動鍵部分の）鍵を交換したい	シリンダー交換	34,100円~56,100円
電子キーを追加購入したい	Parts Shopをご覧ください https://parts.ykkap.co.jp/shop/	

・ 表紙に戻る

COPYRIGHT(C) YKK AP Inc. ALL RIGHTS RESERVED

修理対応別 概算価格表



■ 注意事項

- ・ 本価格表に掲載している価格は、戸建て木造住宅を対象として弊社メンテナンスセンターで請け負った修理の価格を基に算出したものです。商品や現場の状況によっては掲載の金額を超える場合がありますので、あくまで概算（参考）価格としてお考えください。

（※それぞれの症状部位・各対応ごとの概算価格です。）

- ・ 正式なお見積り金額は、修理のご依頼受付後に担当者よりご提示いたします。
- ・ 本価格表に掲載している価格には、作業費用や部品代などが含まれます。
- ・ 商品によっては修理対応ができない場合がございます。
- ・ 現場の状況によっては、足場の設置など別途費用が発生する場合がございます。
- ・ 複数箇所の修理、離島・遠隔地である場合は、本価格表の対象外とさせていただきます。
- ・ 本価格表に掲載している価格は2024年7月時点のものです。

価格は予告なく変更となる場合がございますのでご了承ください。

- ・ 作業員による現場調査の実施後に、修理の実施に至らなかった場合（ご依頼をキャンセルされた場合など）は、現場調査費用として6,600円（税込）を請求させていただきます。

■ 商品分類 （参考イメージ）

ポスト



■ 概算価格

症状	対応	概算価格（税込）
取り出し口や部品の破損	取り出し口パネルの交換	41,800円~206,800円
	前面パネル（前扉）の交換	47,300円~80,300円

修理対応別 概算価格表



■ 注意事項

- ・ 本価格表に掲載している価格は、戸建て木造住宅を対象として弊社メンテナンスセンターで請け負った修理の価格を基に算出したものです。商品や現場の状況によっては掲載の金額を超える場合がありますので、あくまで概算（参考）価格としてお考えください。

（※それぞれの症状部位・各対応ごとの概算価格です。）

- ・ 正式なお見積り金額は、修理のご依頼受付後に担当者よりご提示いたします。
- ・ 本価格表に掲載している価格には、作業費用や部品代などが含まれます。
- ・ 商品によっては修理対応ができない場合がございます。
- ・ 現場の状況によっては、足場の設置など別途費用が発生する場合がございます。
- ・ 複数箇所の修理、離島・遠隔地である場合は、本価格表の対象外とさせていただきます。
- ・ 本価格表に掲載している価格は2024年7月時点のものです。

価格は予告なく変更となる場合がございますのでご了承ください。

- ・ 作業員による現場調査の実施後に、修理の実施に至らなかった場合（ご依頼をキャンセルされた場合など）は、現場調査費用として6,600円（税込）を請求させていただきます。

■ 商品分類 （参考イメージ）

門扉



■ 概算価格

症状	対応	概算価格（税込）
鍵のかかりが悪い・かからない	サムターンもしくは錠本体の交換	41,800円~96,800円
鍵のかかりが悪い・かからない・錠を交換したい	シリンダーもしくは錠本体の交換	41,800円~96,800円
開け閉めしづらい	調整金具・ヒンジの交換	28,600円~83,600円
	調整金具・ヒンジの調整	17,600円~23,100円

修理対応別 概算価格表



■ 注意事項

- ・ 本価格表に掲載している価格は、戸建て木造住宅を対象として弊社メンテナンスセンターで請け負った修理の価格を基に算出したものです。商品や現場の状況によっては掲載の金額を超える場合がありますので、あくまで概算（参考）価格としてお考えください。

（※それぞれの症状部位・各対応ごとの概算価格です。）

- ・ 正式なお見積り金額は、修理のご依頼受付後に担当者よりご提示いたします。
- ・ 本価格表に掲載している価格には、作業費用や部品代などが含まれます。
- ・ 商品によっては修理対応ができない場合がございます。
- ・ 現場の状況によっては、足場の設置など別途費用が発生する場合がございます。
- ・ 複数箇所の修理、離島・遠隔地である場合は、本価格表の対象外とさせていただきます。
- ・ 本価格表に掲載している価格は2024年7月時点のものです。

価格は予告なく変更となる場合がございますのでご了承ください。

- ・ 作業員による現場調査の実施後に、修理の実施に至らなかった場合（ご依頼をキャンセルされた場合など）は、現場調査費用として6,600円（税込）を請求させていただきます。

■ 商品分類 （参考イメージ）

門扉（スマートコントロールキー



※電動で施開錠できる
門扉です

■ 概算価格

症状	対応	概算価格（税込）
電動サムターンが作動しない	電動サムターンの交換	69,300円~113,300円
リモコンで作動しない	電子キーリモコンの交換	42,900円~60,500円
	受信機セットの交換	69,300円~113,300円
鍵のかかりが悪い・かからない・鍵を交換したい	シリンダー部（電動部含む）の交換	69,300円~113,300円

修理対応別 概算価格表



■ 注意事項

- ・ 本価格表に掲載している価格は、戸建て木造住宅を対象として弊社メンテナンスセンターで請け負った修理の価格を基に算出したものです。商品や現場の状況によっては掲載の金額を超える場合がありますので、あくまで概算（参考）価格としてお考えください。

（※それぞれの症状部位・各対応ごとの概算価格です。）

- ・ 正式なお見積り金額は、修理のご依頼受付後に担当者よりご提示いたします。
- ・ 本価格表に掲載している価格には、作業費用や部品代などが含まれます。
- ・ 商品によっては修理対応ができない場合がございます。
- ・ 現場の状況によっては、足場の設置など別途費用が発生する場合がございます。
- ・ 複数箇所の修理、離島・遠隔地である場合は、本価格表の対象外とさせていただきます。
- ・ 本価格表に掲載している価格は2024年7月時点のものです。

価格は予告なく変更となる場合がございますのでご了承ください。

- ・ 作業員による現場調査の実施後に、修理の実施に至らなかった場合（ご依頼をキャンセルされた場合など）は、現場調査費用として6,600円（税込）を請求させていただきます。

■ 商品分類 （参考イメージ）

手動アップゲート



※手動で開閉する
アップゲートです

■ 概算価格

症状	対応	概算価格（税込）
開け閉めしづらい	アーム取付金具の交換	63,580円~115,500円
開け閉めしづらい・上げた時に保持できない	ガสปリリング・バネダンパー交換	99,000円~352,000円

修理対応別 概算価格表



■注意事項

- ・本価格表に掲載している価格は、戸建て木造住宅を対象として弊社メンテナンスセンターで請け負った修理の価格を基に算出したものです。商品や現場の状況によっては掲載の金額を超える場合がありますので、あくまで概算（参考）価格としてお考えください。

（※それぞれの症状部位・各対応ごとの概算価格です。）

- ・正式なお見積り金額は、修理のご依頼受付後に担当者よりご提示いたします。
- ・本価格表に掲載している価格には、作業費用や部品代などが含まれます。
- ・商品によっては修理対応ができない場合がございます。
- ・現場の状況によっては、足場の設置など別途費用が発生する場合がございます。
- ・複数箇所の修理、離島・遠隔地である場合は、本価格表の対象外とさせていただきます。
- ・本価格表に掲載している価格は2024年7月時点のものです。

価格は予告なく変更となる場合がございますのでご了承ください。

- ・作業員による現場調査の実施後に、修理の実施に至らなかった場合（ご依頼をキャンセルされた場合など）は、現場調査費用として6,600円（税込）を請求させていただきます。

■商品分類（参考イメージ）

電動アップゲート



※電動で開閉する
アップゲートです

■概算価格

症状	対応	概算価格（税込）
リモコンで作動しない	リモコンの交換	58,410円~80,300円
	受信機の交換	170,500円~264,000円
	制御ユニット・送受信機交換	170,500円~264,000円
	代替品によるリモコン・受信機の交換(リモコン1個の場合)	170,500円~264,000円
柱スイッチで作動しない	柱スイッチの交換	37,840円~66,000円
電動で上がらない	制御ユニットの交換	67,650円~102,300円
上がりきらない・上げた時に保持できない	バネダンパー・ガススプリングの交換・アーム取付金具等の交換	170,500円~264,000円
下がらない・反転してしまう	角度センサー交換（左右）	98,120円~146,300円

※左右駆動部品一式（左右柱内部 部品一式他）交換の場合、最大サイズで650,000円~750,000円程の費用が発生する場合がございます。

修理対応別 概算価格表



■ 注意事項

- ・ 本価格表に掲載している価格は、戸建て木造住宅を対象として弊社メンテナンスセンターで請け負った修理の価格を基に算出したものです。商品や現場の状況によっては掲載の金額を超える場合がありますので、あくまで概算（参考）価格としてお考えください。

（※それぞれの症状部位・各対応ごとの概算価格です。）

- ・ 正式なお見積り金額は、修理のご依頼受付後に担当者よりご提示いたします。
- ・ 本価格表に掲載している価格には、作業費用や部品代などが含まれます。
- ・ 商品によっては修理対応ができない場合がございます。
- ・ 現場の状況によっては、足場の設置など別途費用が発生する場合がございます。
- ・ 複数箇所の修理、離島・遠隔地である場合は、本価格表の対象外とさせていただきます。
- ・ 本価格表に掲載している価格は2024年7月時点のものです。

価格は予告なく変更となる場合がございますのでご了承ください。

- ・ 作業員による現場調査の実施後に、修理の実施に至らなかった場合（ご依頼をキャンセルされた場合など）は、現場調査費用として6,600円（税込）を請求させていただきます。

■ 商品分類 （参考イメージ）

カーポート



■ 概算価格

症状	対応	概算価格（税込）
雨樋が壊れた	雨樋修理(ジャバラ雨樋セットのみ交換)	34,100円~58,300円
	雨樋修理(雨樋セット一式交換)	41,800円~85,800円

修理対応別 概算価格表



■ 注意事項

- ・ 本価格表に掲載している価格は、戸建て木造住宅を対象として弊社メンテナンスセンターで請け負った修理の価格を基に算出したものです。商品や現場の状況によっては掲載の金額を超える場合がありますので、あくまで概算（参考）価格としてお考えください。

（※それぞれの症状部位・各対応ごとの概算価格です。）

- ・ 正式なお見積り金額は、修理のご依頼受付後に担当者よりご提示いたします。
- ・ 本価格表に掲載している価格には、作業費用や部品代などが含まれます。
- ・ 商品によっては修理対応ができない場合がございます。
- ・ 現場の状況によっては、足場の設置など別途費用が発生する場合がございます。
- ・ 複数箇所の修理、離島・遠隔地である場合は、本価格表の対象外とさせていただきます。
- ・ 本価格表に掲載している価格は2024年7月時点のものです。

価格は予告なく変更となる場合がございますのでご了承ください。

- ・ 作業員による現場調査の実施後に、修理の実施に至らなかった場合（ご依頼をキャンセルされた場合など）は、現場調査費用として6,600円（税込）を請求させていただきます。

■ 商品分類 （参考イメージ）

テラス



■ 概算価格

症状	対応	概算価格（税込）
雨樋が壊れた	雨樋修理(ジャバラ雨樋セットのみ交換)	34,100円~58,300円
	雨樋修理(雨樋セット一式交換)	41,800円~85,800円