

具体的な事故例

■品名／型式

エクスラインフェンス／S4型

(製品使用期間:約11年10ヶ月)

■事故の内容

奥様が移動販売車の接近を確認しようとフェンスにもたれかけたところ、フェンス本体が柱からはずれ、深さ約1.5mの側溝に転落し両腕を骨折しました。



当該製品は、フェンス本体を取り付けるために柱に付いている下部金具を固定しているリベットが割れて下部金具が柱からはずれ、フェンス本体のはずれに至りました。リベットが割れた原因については、割れたリベットを確認したところ、フェンス施工時に大きな力がリベットに加わって亀裂が生じ、経年的に腐食により亀裂が進行していたことによるものと推定されます。

■消費者の方に留意していただく事項等

フェンスは、敷地境界・隣地境界の区切りのために設置するものです。転落防止柵ではありませんので、無理な力をかけるとフェンスが外れ、人の転倒・転落につながるおそれがあります。

無理な力をかけたり、無理な力がかかるような使い方をしないでください。お子さまがのぼったり、ぶら下がったりしないようご注意ください。

<無理な力をかけない>

- ・身をのり出さない
- ・寄りかからない
- ・足をかけない

<無理な力がかかる使い方をしない>

- ・布団などを干さない
- ・プランターなどをかけない
- ・看板や目隠しなどを取り付けない

フェンスと支柱の連結部がゆるんでいるときは、業者に相談をしてください。連結部がゆるんだままにしておくとフェンスがはずれるおそれがあります。

<点検のポイント>

- ・きしみ音が出ていないか
- ・ガタつきがないか
- ・ネジがゆるんだり、はずれたりしていないか
- ・部品がはずれていないか
- ・フェンスや柱に腐食はないか

■関係リンク先

■[使い方&お手入れガイドブック ガーデンエクステリア編](#) (WEB カタログ)