

## 具体的な事故例

### ■品名／型式

店舗用ドア／TW-66R

(製品使用期間:12年 2ヶ月)

### ■事故の内容


医院に通っていた幼児(5歳)が、出入り口の扉と枠(丁番側)に右手を掛けて靴を脱いでいる間にドアが閉まり、右手親指をはさんで負傷されました。

ドアを開いたときには、ドアの構造上、扉と枠(丁番側)に隙間が生じますので、丁番側の扉や枠に手を置いた場合、手や指をはさんでけがをするおそれがありますのでご注意ください。

詳しくは、ユーザーマニュアル(使い方&お手入れガイド 窓・ドア編:下欄リンク)に、使用上の注意事項が記載してありますので、ご参照ください。

### ■外観図(写真等)

※消費者の方に留意していただく事項



○部分は、指はさみのご注意箇所です。

### ■関係リンク

■[使い方&お手入れガイド 窓・ドア編](#) (WEB カタログ)

## 具体的な事故例

### ■品名／型式

木製玄関ドア(サロ)／WD-G(SJ)502R

(製品使用期間:7年10ヶ月)

### ■事故の内容

居住者が、木製玄関ドアのお手入れ中に扉と枠(丁番側)の隙間に右手薬指をはさみ、指先を負傷されました。

ドアを開いたときには、ドアの構造上、扉と枠(丁番側)に隙間が生じますので、丁番側の扉や枠に手を置いた場合、手や指をはさんでけがをするおそれがありますのでご注意ください。

詳しくは、ユーザーマニュアル(使い方&お手入れガイド 窓・ドア編:下欄リンク)に、使用上の注意事項が記載してありますので、ご参照ください。

### ■外観図(写真等)

※消費者の方に留意していただく事項

#### 木製玄関ドア(サロ)



○部分は、指はさみのご注意箇所です。

### ■関係リンク

■[使い方&お手入れガイド 窓・ドア編](#) (WEB カタログ)