


具体的な事故例

■品名／型式

エピソード 100 たてすべり出し窓／APV-30G



たてすべり出し窓: 室外側に押し出して開閉します

■事故の内容

2階リビングのたてすべり出し窓が、閉めていたにもかかわらず、窓障子(可動部分)が窓枠からはずれて落下しました。ガラスが破損しましたが幸いにも人身事故にならずに済みました。

現場調査の結果、新築時(約13年前)に窓を取り付ける際に、窓枠と窓障子を固定するネジがとめられておらず、落下したことが分かりました。



■外観図(写真等)

※消費者の方に留意していただく事項

すべり出し窓や内開き窓など、内外に開く窓の窓枠と窓障子を固定するネジがゆるんでいたりと、はずれたりすると、窓障子がはずれて落下するおそれがあります。

お掃除のときなどに、取り付けネジがゆるんだり、はずれたりしていないか、確認してください。

ネジがはずれている場合は、すぐにお住まいを建てた業者に修理のご依頼をしてください。

お住まいを建てた業者がご不明の場合は、弊社お客様相談室までご連絡ください。

たてすべり出し窓の確認位置



■関係リンク先及び
お問い合わせ先

■[使い方&お手入れガイド](#) [窓・網戸の点検項目](#)