

具体的な事故例

■品名／型式

引違い窓・片引き窓用スライド網戸／XMH

■事故の内容


お子様が、子供部屋(2階)の網戸を開けた際に、網戸がレールからはずれて、駐車場にとめてあった車に落下し傷が付きました。

網戸を取り付ける際に、網戸のはずれ止めが正しくセットされていないため、網戸がレールからはずれて落下したものと考えられます。

■消費者の方に留意していただく事項等

網戸を持ち上げながら内外にゆすり、網戸がレールからはずれる場合は、はずれ止めが正しくセットされていません。

網戸がはずれる場合は、下記を参考にはずれ止めを調整してください。




※はずれ止めセットの際は、周囲に人がいないことを確認のうえ安全に十分注意して行ってください。

はずれ止めのセット方法

1. 固定ネジをゆるめる


プラスドライバーで上端部はずれ止めの固定ネジを反時計回りにまわしてゆるめます。

固定ネジ



2. 上端部はずれ止めをあげる

上端部はずれ止めを一番上まで上げます。



3. 固定ネジをしめる

固定ネジを時計回りにまわして、ゆるまないようにしっかりしめます。網戸が動かしにくい場合は、手順1～3を繰り返して、上端部はずれ止めを少しずつ下げてください。




4. もう一方の上端部はずれ止めをセットする

手順1～3を繰り返して、もう一方の上端部はずれ止めをセットしてください。

5. 網戸がはずれないことを確認する

網戸を持ち上げながら内外にゆすり、網戸がレールからはずれないことを確認します。



※それぞれの網戸の調整方法等は、使い方&お手入れガイド(下欄リンク)に記載されていますので、ご参照ください。

■関係リンク

■商品のお手入れ方法 網戸

具体的な事故例

■品名／型式

天窓用網戸／TOP-T

■事故の内容

天窓の網戸が外れて、居住者の頭部に落下して負傷されたり、電球や観葉植物が損傷したり、床や壁に、キズが付く事故が発生しております。

網戸を取り付ける際に、網戸が正規の位置(網戸障子を上枠とレールにおさまっていること)に取り付けられていなかったため、天窓から網戸が外れて落下したものと考えられますので、網戸が正規の位置に取り付けられていることをご確認ください。

詳しくは、ユーザーマニュアル(使い方&お手入れガイド 窓・ドア編:下欄リンク)に分かりやすく記載されていますので、ご参照ください。

■外観図(写真等)

※消費者の方に留意していただく事項

